Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	28-10-26
Folio de Inspección	R-5181-1026

CONSIGNANTE
Rica

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	Isuzu		
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
JAANJR75967900671		Pachuca	281,540
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
TM	Diesel	6 (buenos)	5181

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad operable, saca exceso de humo blanco, check engine encendido. sin lunas retrovisor lado copiloto, faros rotos, interiores sucios y dañados

con carro chiq

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA