

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF 300	2008
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANKR85X87100606		FY12-APATZINGAN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL		0 1296






OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒	☒	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		☒			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

SIN UNA LLANTA TRACERA, SIN EL RUV, BOMBA DE DIRECCION
CON FUJA DE ACEITE
UNIDAD ENCENDIO
PUERTA DEL CHOFER NO ABRE POR FUERZA

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Irving Gutierrez
NOMBRE Y FIRMA