

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	Isuzu	ELF 100 E	2020
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANLR852L7200320	4F3332	CEDIS POZA RICA	—
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
MANUAL	DIESEL	215/85R16	53766









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
			✓		

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

La unidad no enciende, tiene dirección dañada, parabrisas quebrado, balsas de aire se activaron, luces dañadas (no tiene), retrovisores dañados, no cuenta con llantas traseras, sin acumuladores, chasis doblado

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA







UNIDAD PARA SUBASTA
FOLIO DE INSPECCION
C-53766-1025
SERIE JUAN RISOZ 7200323
Vehículos
for Business

Esta Unidad
Cuenta con
Motores y
Transmisión
Nº 14

Coppel

53766



445
677

CLIENTE
DISTINGUIDO




Coppel

53766
ELF

Coppel S.A. de C.V.
República 2855
Culiacán, Sinaloa

4229



Coppel

CLIENTE
DISTINGU



UNIDAD PARA SUBASTA

 Coppel

FOLIO DE INSPECCION:

C-53766-1025

SERIE:JAANLR852L7200320



**Vehicles
for Business**

SUBASTADORA AUTOMOTRIZ