

Fecha de Inspección

25/7/25

Folio de Inspección

GM-0515-0625

CONSIGNANTE

ABInBev

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION ✓	ISUZU ✓	ELF 200 ✓	2011 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANLR858B7200515 ✓	997159	FS04-S JOSE CABO ✓	N/D.
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 Mat	3531 70010286









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin probar funcionamiento, sin llave, faltan fusibles y relevadores, se desconoce su estado mecánico en general cuenta con la mayoría de sus componentes tablero desarmado en interiores, incluye rampa y caja, parabrisas estrellado

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA