Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	26/10/19
Folio de Inspección	GAS-C-380-0926

CONSIGNANTE
Grupo Metropolitano

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF-300	2014
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
JAANMR851E7500060	1B8350	Oaxaca	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
TM	Diesel	6 Cstn vidal	C-380


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad de marcha pero no arranca tablero abierto, arneses sueltos, ~~otro~~ acelerador pegado, no tiene baterías, descluchado, sin retrovisor derecho, interiores desgastados

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA