

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

J-2835-0425

CONSIGNANTE

JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF300	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR851G7500899	2P4992	ZACATECAS	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			2835

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	/	








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		/			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad daño de motor, requiere armando de

motor Ocupa remplazo de cabeza Daño calentado. No enciende
Unidad

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA