

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	J-2830-1225

CONSIGNANTE		
	JUMEX	

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR851G7500949		OBREGON	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			2830





OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
<input checked="" type="checkbox"/>		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
<input checked="" type="checkbox"/>					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad funciona al 100%. Motor, transmisión, clutch y suspensión. Llantas con un 40% de vida.
Unidad se paró funcionando. Baterías funcionando

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA