

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	ISUZU	ELF 300	20145
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAAAMR85ZF7500702		TEXCOCO	240907
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Diesel	6 (Irregulares)	51435


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
/		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
/					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad en prueba de arranque, requiere corriente son baterias cuenta con computadora, motor transmision, caja direccion marcha, alternador, bomba de arranque, con fuga de aceite en el motor, salpitrero izq. sacada, con llaves

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Signature]*  
Claudia Domínguez M.  
NOMBRE Y FIRMA