

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR852G7500944		LOS MOCHIS	—
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
STANDAR	DIESEL	6	2841

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

FALLA BATERIA DESCARGADA.

NOTA (LA LLANTA TRASERA FALTAANTE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD).

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

MARTIN FIERRO

NOMBRE Y FIRMA