

Fecha de Inspección	17-01-26.
Folio de Inspección	J-2953-0126

CONSIGNANTE

JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF 300	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR853J7500040		TLAJOMULCO	240383
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL	7	2953

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X					








DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad completa y funcionando.

Piso desgarrado, vestiduras rotas, tablero falta tapadillos fijos.


Unidad revisada en Guadalajara y se enviará a Tlajomulco.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):




AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

  
Marco Jota Navarro  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

  
Arturo Gómez  
NOMBRE Y FIRMA