

Fecha de Inspección 03-05-2020
Folio de Inspección GM-70015481-0526

CONSIGNANTE
EMPRESA LIDER
T2

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF 300	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR854C7501040	<u>M1V</u>	FP07-CANCUN	<u>M1V</u>
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>Manual</u>	<u>Diesel</u>	<u>6 Regular</u>	70015481


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<u>X</u>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	<u>X</u>				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Golpes en las puertas y vidrios trabados.
tiene Turbo, marcha, computadora, diferencial y flecha cardan
se desconoce el estado y funcion que puedan tener los
componentes. Golpe en puerta de piloto

Chasis recto, se necesita Grúa para extraccion
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: [Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA [Signature]
NOMBRE Y FIRMA