

Fecha de Inspección	9/1/26
Folio de Inspección	J-2820-1225

CONSIGNANTE	
	JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR854G7500704	2K7909 ✓	CULIACAN ✓	157243
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Rayadas	2820 ✓

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Con prueba de arraque pasando corriente
Parabrisas estrellado, 1 faro roto, Fuga severa
de aceite, asientos rotos y sucios, interiores en buen estado
defensas con golpes, baterías y terminales en mal estado

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA