

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF 300	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR855C7500639	N/V	GB04-RIO VERDE	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
manu	Diésel	6 Regular	1




OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con la mayor parte de sus componentes mecánicos, se desconocen fallas del motor y de la Unidad. tiene un plástico atorado entre la flecha cardan y el diferencial. no tiene vidrio en la puerta del piloto, la cabina sube con dificultad tiene computadora. Cabina en mal estado,

Se requiere Grúa para Extracción
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

[Signature]

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA