

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR855G7500890		REYNOSA	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMPUTERIZ	PLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Regular	2805

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
	X				

1 llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se desconocen fallas por la cual la unidad no enciende, tiene su computadora cuenta con todos sus componentes mecánicos, cabina en estado regular asientos rotos, tablero de instrumentos regular, Parabrisas estrellado. 2 espejos con sus lunas, tiene flecha cordón y diferencial
Chasis recto

***Se recomienda Grúa para extracción CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):**



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J. S. de Villalobos

NOMBRE Y FIRMA