

Fecha de Inspección	26-DIC-2025
Folio de Inspección	J-2812-1225

CONSIGNANTE	<b>JUMEX</b>
-------------	--------------

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR856G7500669	2J5532	VERACRUZ	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR.	DIESEL.	7	2812

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin parilla, sin baterías.

No trae completo,

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Marco Pablo Mayorga A.  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Cesar Maffa O.  
NOMBRE Y FIRMA