

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR856G7500784		SAN LUIS POTOSI	271942
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	1/2 tanque	1/2 vida	2833




OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
SI		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

DESCRIBE FALLAS MECANICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

- Amortiguadores y ventanillos OK
 llanta Delantera Derecha Pochada, Palanca cortina lado derecha Rota
 llantas Delanteras 1/2 Vida, traseras 1/2 Vida, llanta Refeccion buena vida
 Baterias 1/2 Vida, Aceite de Motor OK Niveles OK, Una Pequeña Fuga de
 Aceite en topach posterior, Alternador OK, Marcha OK
 Direccional OK, Luces Cuartos traseros OK Luces Bajas OK, Luces Altas OK
 Tablero OK, la unidad enciende perfectamente bien

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL
 USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.