

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	J-2771-1225

CONSIGNANTE		
JUMEX		

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR857G7500602		OBREGON	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			2771






OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
<input checked="" type="checkbox"/>		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
<input checked="" type="checkbox"/>					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Motor y transmisión en buen estado. clutch duro, daños en partes de suspensión, amortiguadores dañados y ajuste a muelle. llantas con un 40% de vida.
La unidad se paró funcionando. Baterías descargadas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB: _____
 NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
 NOMBRE Y FIRMA