

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	Isuzu	ELF300	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR858C7501090	4J1 261724	Texcoco	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Regulares	V5548

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	








CON LLAVE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		✓			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Faltantes: Radiador, Ventilador, Banda, compresor
Muelles traseros dañados y desmontados, tuvo
problemas con el sistema de enfriamiento
falta tapa de filtro de aire, Incluye caja seca.
Falta 1 retrovisor, faltan carcasas de volante, cuenta con 2
Baterías

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA