

Fecha de Inspección

8/1/26

Folio de Inspección

J-2838-1225

CONSIGNANTE

JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION ✓	Isuzu ✓	ELF300E ✓	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR858G7500897 ✓	2P4844 4J11 ✓	MAZATLAN ✓	247 078
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Estandar	Diesel	6 Regular	2838 ✓







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
✓					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Da marcha no arranca
ligero golpe defensa delantera, Parabrisas destapillado
asientos rasgada, tapiceros dañados, fuga de combustible
daño en el clutch

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA