

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	J-2869-1225

CONSIGNANTE		
	JUMEX	

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR858G7500916		ESCARCEGA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			2869









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

- Falta de baterias (no se puede realizar prueba de arranque).
- Sin Caja de engranajes.
- Interior, con desgastes en tapiceria y falta tapa de fusibles.
- Fuga aceite de motor.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

* RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA