

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	J-2876-1225

CONSIGNANTE

**JUMEX**

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR858G7500947		SALITILLO	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
manual	diesel	Buen estado	2876





OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

sin revisión baterías en mal estado.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB: Alfredo Vazquez  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS/PLANTA

Adriel de la Cruz  
NOMBRE Y FIRMA