

Fecha de Inspección	10-01-26
Folio de Inspección	J-2877-1225

CONSIGNANTE	
	JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR859G7500892	9P67782	MORELIA	334853
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
STD	Diesel	6	2877

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
----------	-------------	--------------

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
-------	---------	-----	-----------	-------------	----------

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:








Caja Falla Ya vel.

Baterías Dañadas.

Freno Escape Dañado.

llantas Mal Estado.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

Otilia Gómez Lom

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS/PLANTA

NOMBRE Y FIRMA