

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR859G7500942		REYNOSA	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	PLANTAS	CC
Manual	Diesel	6 Regular	2856









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se desconocen Fallas mecánicas que pueda tener la unidad. tiene todas sus componentes mecánicas. tiene computadora, cabina en estado Regular tiene tablero de instrumentos. asientos regulares. Parabrisas Estreñado tiene diferencial y flecha Cardán, chasis recto, 2 ejes con lunas

* Se Recomienda Grúa para extracción.
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Isaac Villalobos

NOMBRE Y FIRMA