

Fecha de Inspección	9/1/26
Folio de Inspección	J-2774-1225

CONSIGNANTE	
JUMEX	

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR85XG7500626	2H174L	CULIACAN	N.D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	Regulares	2774

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE




BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

No se prueba por falta de diesel, motor da marcha
 Parabrisas estrellado, baterías y terminales en mal
 estado, comentan que la ciudad estaba funcionando
 cuando la pararon.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA