

Fecha de Inspección	9/01/26
Folio de Inspección	J-2784-1225

CONSIGNANTE	
JUMEX	C

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF300E	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANMR85XG7500643	2H5440	CULIACAN	197,400
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Ruedas	2784

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Con prueba de arranque pasada corriente a las baterías 2 baterías descargadas, frenos malos en mal estado, falta plancha elevadora vidrio, 2 llantas fijas y 1 fijada mal reido en banda.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Nombre y Firma

ENCARGADO DEL CEDIS/PLANTA

Nombre y Firma