

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF 400	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANPR755C7003194		FV08-ALAMO	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL	1	1









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Tablero roto, parabrisas estrellado, motor completo, golpe en parrilla delantera, sin espejo retrovisor, sin llantas, 2 llantas sueltas, suspensión delantera ~~en~~ en mal estado, sin baterías

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

[Handwritten Signature]

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marcelo Botto Mayorga
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y FIRMA