







TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	ISUZU	ELF-400	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANPR755C7003194	N/V	FV08-Alameda	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	2 mal	70015823

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X	X		

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin prueba de arranque si desconocen fallas mecánicas.
El vehículo se siniestros en la mandrecoja el interior
esta lleno de bds sego. No trae llantas traseras.
las delanteras una montada en mal estado y otra des-
montada. No trae parrilla no trae un espejo retrovisor.
Tubos cañados, asientos dañados, El motor está dañado.
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):
con faltantes de componentes mecánicos.



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Mario E. Dujovne
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

CIMA

NOMBRE Y FIRMA