

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	Isuzu		2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JDANPR7576702428		Pachica	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Mandal	Diesel	6 (Regulares)	5236








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Motor dañado se desconocen fallas mecánicas y eléctricas
cuenta con motor, transmisión, computadora, alternador, turbo, eje cardan
Se requiere Retiro en grúa, ~~en~~ se vende sin caja
Refrigeradora sin faja delanteras

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Kevin Perce Deceña
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA