

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

GM-6304-0625

CONSIGNANTE

ABInBev

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF 400	2008
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JALC4B16287006304	N/V	FB04-CD. JUÁREZ	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Regular	/







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se desconocen fallas que pueda llegar a tener el motor u algun otro componente mecanico. Falta mansegas del turbo. computadora no tiene. parabrisas estalla. cabina sucia, tiene tablero de instrumentos, Diferencial y flecha cardan. Falta partes del cuerpo de aceleracion.

Chasis recto. Se requiere Grua para extraccion.
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Eduardo Lara Pérez

NOMBRE Y FIRMA