


TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	HINO	SERIE 300-816	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JHFUU10H2AK002958	10328	GA05-IGUALA	5/11
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4	494

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:
*No Cuenta con llaves, no sirven las baterías, le faltan 2 llantas
 faltan piezas de motor,*

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: *Carlos B. Mercado Arech*
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA: *Carlos B. Mercado Arech*
NOMBRE Y FIRMA