

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Hino	616 semi	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JHHACP3H0FK002427	NOICU/2016G.	TUXTLA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL	6	2290


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Parabrisas roto, falta el vidrio, golpe en parrilla
Llantas traseras lisas, Problemas de switch. Manijas no originales.
Vestiduras rotas y oxidado

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

MARCO ROB NUYRGA A.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

MARCO ROB NUYRGA A.
NOMBRE Y FIRMA