

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Hino	616 semi	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JHHACP3H1FK002260	<u>N04CJV 18825</u>	VERACRUZ	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>ESTANDAR</u>	<u>DIESEL</u>	<u>7</u>	2011


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<u>X</u>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		<u>X</u>			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Golpe en cofre, (frente), corto izquierdo frontal roto,
Asientos en mal estado, falta manija copiloto,
llantas traseras en mal estado. Sin Batería

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Polo Macgregor A
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Esra Matto Osorio
NOMBRE Y FIRMA