

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	HINO	616 semi	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JHHACP3H3FK002227	N04CUV18694	PUEBLA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>Manual</u>	<u>DIESEL</u>	<u>G</u>	1952

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	<input checked="" type="checkbox"/>	


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		<input checked="" type="checkbox"/>			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

La unidad no arranca, Daño en radiador, Posible daño interno por calentamiento, Marcha dañada, switch de encendido dañado (posible pastilla de encendido), Desgaste en vestiduras, Palanca de freno de mano dañada (posible chicotes o balatas), llantas desgastadas, Baterías dañadas. Transmisión en buen estado. Diferencial en buen estado.

La unidad no avanza, Daño en radiador. Posible daño interno por calentamiento Marcha dañada, switch de encendido dañado (posible daño en pastilla de encendido) desgaste en vestiduras, palanca de freno de mano dañada posibles chicotes o balatas llantas desgastadas baterías dañadas Transmisión en buen estado diferencial en buen estado

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN VAR: [Signature]

ENCARGADO DEL CENIS / DIANTA