

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Hino	616 semi	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JHHACP3H3FK002437	N04CUV 20193	TUXTLA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL.	6	2294








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

No arranca, por falta de batería. Falta parilla, faro roto, golpe en la parte frontal. Piso deteriorado del chofer.
Parabrisas estrellado.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Nombre y Firma

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Nombre y Firma