

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	HINO	816 semilong	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JHHTEPOH1FK001147	N04CUV19104	PUEBLA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>Manual</u>	<u>Diesel</u>	<u>6</u>	2262

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	<input checked="" type="checkbox"/>	


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		<input checked="" type="checkbox"/>			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Presenta calentamiento de motor y no tiene caja, daño en módulo

ABS Presenta calentamiento de Motor x no tiene  
caja seca daño en modulo ABS

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Ugo Sabina  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA