

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

27-02-2026

GM-70018545-0326

CONSIGNANTE

GRUPO  
MODELO

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA        | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|--------------|------------------|-------------|
| CAMION              | FREIGHTLINER | FL-360 STERLING  | 2012        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR    | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| JLMBBH1S9CK000945   | 4MS03A7E4113 | FQ01-FRESNILLO   |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE  | LLANTAS          | ECO         |
| Manual              | Diesel       | 6                | 70018545    |



| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | ✓            |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALUADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|------------|----------|
|       | ✓       |     |           |            |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin batería, las piezas faltantes están dentro de la cabina lateral.  
Aquí se tienen la llave de la unidad, pero no se pudo arrancar  
por la falta de batería, es eléctrica y las ventanillas están abajo  
cuenta con sus espejos laterales

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*Adrián Reyes Mth*  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*Diana Valero*  
NOMBRE Y FIRMA