

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION /	Freightliner /	CONVENTIONAL /	2023
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JLMBNH1A6PK000339 ✓		TULTITLAN, EDOMEX ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Regulares	LE17845 ✓








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad cuenta con la mayoría de sus componentes solo faltan Mangueras del sistema de enfriamiento Aire, y faltan del turbo, tablero desarmado de la tapa donde van fusibles y relevadores se desconoce funcionamiento, faro roto, sin Defensa

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA