

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA        | MODELO / VERSIÓN  | AÑO         |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------|
| CAMION              | Freightliner | CONVENTIONAL      | 2023        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR    | UBICACION         | KILOMETRAJE |
| JLMBNH1A7PK000978   |              | TULTITLAN, EDOMEX | 111D        |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE  | LLANTAS           | ECO         |
| Manual              | Diesel       | Aluminio          | LE17840     |





| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | X            |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       | X       |     |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

unidad con golpes y rayones en general por uso, interiores en buen estado, cuenta con la mayor parte de sus componentes, pero podría tener fallas no mencionadas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA