

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	NISSAN	URVAN	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JN1BE6DS3K9033018		LOS MOCHIS	NV
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Gasolina	4 (irregular)	52556









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad sin prueba de funcionamiento, consulte taller que el acumulador está dañado, cuenta con computadora motor, se desconocen fallas mecánicas y eléctricas.
Daño en carrocería

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA