

Fecha de Inspección Folio de Inspección 13/00+/2025 C-51539-1025

Coppel

	0 317 31 1007		
TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camone	Vis san	Vivan NV350	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
1N1BE6DS669006502	QR25 S73575Q	Texcoco	NID
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Mansal	Gasolina	4 Regulares	51539

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		1/


BUENO REGULAR MAL SINIESTRO DESVALIJADO CHATARRA

CON LLAVE

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin Probar Funcionamiente, ligeros rayones en carrocario faltan asientos de pasajeros, chapa de presta travera danada, parrilla, falta sensor en tapa de proterias.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Oray Daman

NOMBRE Y FIRMA