

Fecha de Inspección

15/10/25

Folio de Inspección

C-U52154-1025

CONSIGNANTE

Coppel

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA        | MODELO / VERSION     | AÑO         |
|---------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Camioneta ✓         | Nissan ✓     | Urvan 12 Pasajeros ✓ | 2017 ✓      |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR    | UBICACION            | KILOMETRAJE |
| JN1BE6DS8H9012755 ✓ | QR25 649951Q | CULIACAN ✓           | 167,933     |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE  | LLANTAS              | ECO         |
| Manual              | Gasolina 1/2 | 4 Mal                | U52154 ✓    |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| ✓        |             |              |







| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| ✓     |         |     |           |             |          |

CON LLAVE

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Arranca pasando corriente a la batería  
carrocería e interiores en buen estado, con A/C  
asiento roto parabrisas estrellado

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA