

Fecha de Inspección

1/8/25

Folio de Inspección

99-NU6167B-0725

CONSIGNANTE

99 MINUTOS

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA ✓	Nissan ✓	NV350 URVAN ✓	2021 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JN6BE6CS8M9062240		Barrientos	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
manual	Gasolina	0	NU6167B









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad Cuenta con la mayor parte de sus Componentes, Interior en buen estado, Faro delantero roto, Golpes en carrocería en general, Sin medallón frasero, Faro roto, No hay limpieza parabrisa y molduras, Cuenta con llave

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

  
NOMBRE Y FIRMA