

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	Nissan	NV350 URVAN	2021
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JN6BE6CS8M9062934	771873Q-QR25	TULTITLAN, EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasolina	2 mil	NW6764B








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

tiene motor, Radiador, no tiene marcha, no tiene alternador
tiene computadora, unidad con faltantes. Unidad apoyada sobre 2 Rines
tablero y cabina en mal estado. tapas rotas, sin espejos.
Gua de direccion mala, tiene diferencial y flecha chasis.
Switch de encendido roto

* se requiere Grúa para extracción.
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

[Handwritten signature]
JHLV

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA