








TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA <input checked="" type="checkbox"/>	Toyota <input checked="" type="checkbox"/>	HIACE CARGO VAN <input checked="" type="checkbox"/>	2020 <input checked="" type="checkbox"/>
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JTFPPX22P7L0095300 <input checked="" type="checkbox"/>		TULTITLAN, EDOMEX <input checked="" type="checkbox"/>	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasolina	4 Regulares	LE88082

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con la mayor parte de sus componentes mecánicos. Marcha y/o visible, no se puede validar si tiene computadora, el asiento no se puede quitar. Cabina y tablero de instrumentos en buen estado. Tiene una batería, tiene diferencial y flecha cardán. 3 llantas pinchadas.  
Se desconocen fallas que pueda tener.

\* Se recomienda el uso de grúa para extracción



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA