

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS ✓	YALE ✓	GLP090VXNEAE098 ✓	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
K813V02952R ✓	No tiene	CDMX ✓	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AUTOMATICA	Gas LP	3-lisos sin llanta	914 ✓









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	X

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad desvalijada, sin torre, cilindro de direccion desarmado, sin motor, sin componentes principales.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA