

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	YALE	YALE GLP090	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
10X		TUXTEPEC	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AUTOMATICA		4 mal	918 0







no hay placa vin

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Serie Chasis: K813V02970R. El motor se ve completo, se desconocen fallas o faltantes no visibles del motor. Transmision 9618ta y con agua en el interior. tapa de asiento sacada y trabada. Computadora no visible. Palancas y volante en mal estado. tiene diferencia y mastil. tablero de instrumentos en mal estado. El asiento Trabado NO Gira
se recomienda uso de Grúa para extraccion
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Alejandra Lopez Cepal

NOMBRE Y FIRMA

Alejandra Lopez Cepal