

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	SPARK	Cargo	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
KL8CD6AD0FC793886		TULTITLAN EDOMEX	182,228
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gas LP	4 mal	MQR5614

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		


con llave

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Parabrisas estrellado, golpes y rasguños en general, fuga de aceite, golpe fuerte en lado izquierdo, defensa dañada, cofre despadrado, interiores desgastados y sucios

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA