



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	SPARK	Carga	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
KL8CD6AD0FC794035		TULTITLAN EDOMEX	214,171
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gas LP	4 mal	MQR5615

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		☒







Con llave

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	☒				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

llave ~~bien~~, retiro con grua, manija del p. lato dañada, golpe fuerte en parte trasera derecha, daños en pintura en general, facha sobrepuesta y dañada, golpes en cofre, ruido en banda, ruido en polea, cofre descuadrado.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA