



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	SPARK	Cara	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
KL8CD6AD0FC809620		TULTITLAN EDOMEX	343,315
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gas Lp	4 mal	MSJ5102








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Interiores desgastados y Carrocera, Golpes en general en Carrocera, Puerta de piloto no abre derecha, Cuenta con la mayoría de sus componentes mecánicos, 4 llantas parchadas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA