Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	18/08/2025
Folio de Inspección	JAR-MSJ5106´-0825

CONSIGNANTE

JARRITOS

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
AUTOMOVIL	SPARK	Lago	2015
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
KL8CD6AD2FC809067		TULTITLAN EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Manual	Gas Lp	4 mal	MSJ5106

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Interiores desgastados por uso, y Carroceria, Golpes en lado de Copiloto, Golpes en general en carroceria, Golpe trasero, Cuenta Con la mayoria de sus componentes mecanicos, manija de Piloto mal estado,

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):










AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA